

株式会社
ご担当者様

サンプル名

減速機

使用オイル銘柄 スーパーギヤー220

油量 L

450

採取日



2022年1月8日

【判定】 要注意

【解説】 ※ 要注意：監視強化・再採油の実施
※ 異常：具体的なメンテナンス対処の実施

【所見】
オイルの性状に問題ありません。鉄・クロムが検出されているためベアリングの摩耗が進行しています。

■ 状態監視
機器の摩耗状態



摩耗箇所からの粒子量

